

GEEF HET VERWARMINGSSYSTEEM VAN UW KLANTEN EEN 5-STERREN CHECK-UP

 IMI PNEUMATEX

 IMI TA

 IMI HEIMEIER

Nu het stookseizoen ten einde is, is het tijd om het verwarmingssysteem van uw klanten een algemene check-up te geven. Kleine onderhoudsinterventies en upgrades van het systeem kunnen een groot verschil maken voor het comfort van uw klanten, hun energierekening en de duurzaamheid van het systeem. Als u dit nu aanpakt, heeft u later in het jaar minder ongeplande interventies.

Mogelijke problemen:

1

Lucht geluiden in de installatie. Ongelijke warmteverdeling door de radiatoren (koud aan de bovenkant)

2

Stromingsgeluiden in de installatie

3

Ruimtes bereiken de gewenste temperatuur niet. Radiatoren verwarmen niet gelijkmatig (koud aan de onderkant)

4

Pompen en afsluiters raken geblokkeerd.

5

Radiatorkoppen zijn oud of raken geblokkeerd, vooral bij installatie stilstand als er opnieuw wordt opgestart.



De oorzaak en uw oplossing

1

Er circuleert lucht in het systeem, controleer of:

- er luchtafscersers zijn geïnstalleerd en of deze goed functioneren
- de drukvaten volledig functioneren

2

De beschikbare druk is relatief hoog bij bepaalde componenten van het systeem vanwege de uitgebreide omvang van de installatie. Debiet- of drukverschilregelaars zijn nodig of zijn niet juist ingesteld.

3

Het systeem moet waterzijdig ingeregeld worden, een afsluiter met automatische debietregeling is de meest eenvoudige manier om dit probleem aan te pakken. Uitgebreide berekeningen zijn niet nodig.

4

Er circuleert vuil in de installatie, zorg ervoor dat er vuilafscersers of gecombineerde lucht- en vuilafscersers zijn geïnstalleerd.

5

Overweeg om de oude thermostaatkoppen te vervangen voor nieuwe.



Zeparo luchtafscersers & Statico



V exact II & STAP



Eclipse



Zeparo Cyclone



IMI Heimeier range thermostatische koppen



De oplossingen van IMI Hydronic Engineering voor de behoeften van uw klanten

IMI PNEUMATEX


IMI TA

IMI HEIMEIER

IMI HEIMEIER




Van de meest verkochte **K-kop** tot de slanke **Halo-kop**, Heimeier biedt een uitgebreide range **betrouwbare en eenvoudig te installeren thermostatische regelementen**.



Met **Eclipse** en **Dynacon Eclipse** voorzien van automatic flow control-technologie wordt **waterzijdig inregelen eenvoudig**: Installeer, stel het maximale debiet in en laat het systeem het waterzijdig evenwicht regelen.


Ideaal voor het upgraden van twee-pijp radiatorsystemen.



IMI PNEUMATEX

Zeparo Zu en Cyclone

een uitgebreide range producten voor het ontluchten en afscheiden van microluchtballen, vuil, zuurstof en magnetiet in verwarmings-, solar- en koelsystemen.



Zeparo Zu

Zeparo Cyclone

9 keer efficiënter dan vergelijkbare producten

Statico expansievaten met vaste gasvulling voor verwarmings-, solar- en koelsystemen.



De butyl balg is 5 keer efficiënter in het voorkomen van diffusie en het behouden van de optimale druk

IMI TA



STAD - STAP

Onze complete range uitstekend presterende drukverschilregelaars en inregelafsluiters zorgen ervoor dat u de controle behoudt over een volledig uitgebalanceerd systeem.

De **STAD** inregelafsluiter zorgt voor een nauwkeurige en veilige inregeling dankzij uitstekende debietnauwkeurigheid en zelfdichtende meetnippels.

